



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: gpn-saratov@gumchs.saratov.ru

№ \_\_\_\_\_

на № 27.12.2021 от ИВ-175-32068

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий\* 06.12.2021  
КНМ 64210061000201442138



**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1036/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №23 имени Героя Светского Союза С.В. Астраханцева»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №1036 от «06» декабря 2021г. в период с «09» часов 00 минут «14» декабря 2021г. по «17» часов «00» минут «27» декабря 2021г. заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Алексеем Петровичем проведена плановая выездная проверка в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 имени Героя Светского Союза С.В. Астраханцева», расположенного по адресу: 410001, Саратовская область, г. Саратов, 5-й Нагорный проезд, зд. 3 стр. 1  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 имени Героя Светского Союза С.В. Астраханцева» Нефедкин Валерий Владимирович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		безопасности, требования, которого (-ых) нарушены		
<b>Территория по адресу: г. Саратов, 5-й Нагорный проезд, зд. 3 стр. 1</b>				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	11.03.2022	
<b>Здание литер А согласно технического паспорта от 10.04.2009г.</b>				
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
4.	На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации находится в не исправном состоянии (отключены шлейфы №2, 3, 6, 11 на приемно-контрольном приборе Сигнал 20 М)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от	11.03.2022	

		16.09.2020г)		
5.	На объекте защиты запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа осуществляется в ручном режиме	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 3.3 СП 3.13130.2009	11.03.2022	
6.	На объекте защиты провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации не закреплены, проложены по подвесному потолку (армстронг)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 5.19 СП 484.1311500.2020	11.03.2022	
7.	На объекте защиты смонтирована безадресная система автоматической пожарной сигнализации, предусмотрен алгоритм с принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм с выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении), однако при срабатывании одного извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Сигнал 20 М поступает сигнал «пожар», при этом в каждом помещении установлено по два извещателя пожарных	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020	11.03.2022	
8.	На объекте защиты на 1-м этаже в коридоре (помещение №11 согласно технического паспорта) установлена перегородка, при этом в отделенной части коридора (около помещений №9,10 согласно технического паспорта) установлен один автоматический извещатель пожарный, при этом при	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением	11.03.2022	

	реализации алгоритма с принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм с выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении) защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями пожарными	Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020		
9.	На объекте защиты в помещениях (на 1-м этаже помещения №9, 18, на 3-м этаже помещения №37, на 2-м этаже помещения №6, 21 согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
10.	На объекте защиты двери, отделяющие лестничные клетки (на 3-м этаже помещения №1, 3, 20, на 2-м этаже помещения №1, 3, 24, на 1-м этаже помещения №20, 40 согласно технического паспорта) от коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	11.03.2022	
11.	На объекте защиты на 3-м этаже в помещении книгохранилища (библиотеки) (помещение №16 согласно технического паспорта) для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ0 и (или) КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 15 ст. 134, табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.03.2022	
12.	На объекте защиты не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	

	производственного и складского назначения (на 3-м этаже книгохранилище помещение №16, на 3-м этаже лаборатория физики помещение №31, на 2-м этаже лаборатория химии помещение №33, на 2-м этаже складское помещение №20, на 1-м этаже мастерские помещения №12, 13, на 1-м этаже складское помещение №16, на 1-м этаже мастерская помещение №10 согласно технического паспорта) и не обозначена их категория на входных дверях с наружной стороны			
13.	На объекте защиты выходы на кровлю из лестничных клеток (помещения №3, 20 - согласно технического - паспорта) выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра (установлены не противопожарные люки)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 2 ст.90 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
14.	На объекте защиты двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры (в перегородках на 3-м этаже между помещениями №2 и 40, между помещениями №27 и 40, на 2-м этаже между помещениями №2 и №38, между помещениями №37 и №38, на 1-м этаже между помещениями №22 и №11, на 1-м этаже между помещениями №3 и №11, на 1-м этаже между помещениями №3 и №45 согласно технического паспорта) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	11.03.2022	
15.	На объекте защиты на 3-м этаже помещение лаборатории (помещение №31 согласно технического паспорта) не отделено от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены не противопожарные деревянные двери)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
16.	На объекте защиты на 3-м этаже	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83	11.03.2022	

	<p>в помещении (помещение №28 согласно технического паспорта) установлена перегородка между классом и кабинетом психолога, в каждом образовавшемся помещении установлено по одному автоматическому извещателю пожарному, при этом при реализации алгоритма С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении) защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями пожарными</p>	<p>Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020</p>		
17.	<p>На объекте защиты на 3-м этаже в технических помещениях (помещения №10, 11 туалет, умывальная согласно технического паспорта) допускается хранение вещей, мебели, оборудования и других предметов</p>	<p>п.п. «б» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)</p>	11.03.2022	
18.	<p>На объекте защиты на 2-м этаже около эвакуационных выходов из помещения актового зала (помещение №17 согласно технического паспорта) отсутствуют извещатели пожарные ручные</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020</p>	11.03.2022	
19.	<p>На объекте защиты на 2-м этаже помещение лаборатории (помещение №33 согласно технического паспорта) не отделено от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены не противопожарные</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013</p>	11.03.2022	

	деревянные двери, перегородка между помещением №33 и №32 выполнена из ДСП)			
20.	На объекте защиты на 2-м этаже помещение складского назначения (помещение №20 согласно технического паспорта) не отделено от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены не деревянные противопожарные двери)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
21.	На объекте защиты на 2-м этаже в помещении складского назначения (помещение №20 согласно технического паспорта) аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения складского помещения, расположен внутри, а не вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре	п.293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
22.	На объекте защиты на 1-м этаже помещения мастерских (помещения №12, 13 согласно технического паспорта) не отделены от коридоров и других помещений (помещения №11, 14, 15, 22 согласно технического паспорта) противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены не противопожарные двери, в перегородке между помещениями №14 и №13 установлено не противопожарное остекление)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
23.	На объекте защиты на 1-м этаже на путях эвакуации в коридоре (помещение №14 согласно технического паспорта) размещено оборудование, предметы, деревянные доски, в коридоре установлена перегородка разделяющая помещение на 2 части и препятствующая эвакуации	п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
24.	На объекте защиты на 1-м этаже на воздуховоде системы	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1, 14 ст. 88 Федерального закона от	11.03.2022	

	вентиляции соединяющим помещением мастерских (помещения №12, 13 согласно технического паспорта) с соседними помещениями отсутствует противопожарный клапан для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.10, 6.11 СП 7.13130.2013		
25.	На объекте защиты на 1-м этаже помещение складского назначения (помещение №16 согласно технического паспорта) не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проеме установлена не противопожарная деревянная обитая металлом дверь)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
26.	На объекте защиты на 1-м этаже помещение мастерской (помещение №10 согласно технического паспорта) не отделено от коридора противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проеме установлена не противопожарная металлическая дверь)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	11.03.2022	
<b>Нарушения, указанные в предписании ГПН №219/1/1 от 12.04.2021г.</b>				
27.	На 1-м этаже помещение №3 (класс математики) не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020	11.03.2022	
28.	В помещениях здания провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и способ их прокладки не обеспечивает работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены открыто, не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 3.4 СП 3.13130.2009	11.03.2022	



	материалов)			
29.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в не исправном состоянии, на момент проверки шлейфы №1, 2, 3 ППКП «Сигнал 20» находятся в отключенном состоянии	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.03.2022	
30.	В здании на путях эвакуации, проходах, лестничных клетках отсутствует эвакуационное освещение	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	11.03.2022	
31.	На 2-м этаже около эвакуационных выходов из спортивного зала отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	11.03.2022	
32.	На 1-м этаже около эвакуационных выходов из помещения столовой отсутствуют ручные пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020	11.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "СОШ № 23 им. С.В. Астраханцева"  
Нефедкин Валерий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора  
города Саратова по пожарному надзору  
майор внутренней службы  
Блинов Алексей Петрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F1438BE  
Владелец: Блинов Алексей Петрович  
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.